

# **Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)**

**Beitrag von „lyonell“ vom 16. April 2020, 11:15**

Ich habe die Einstellung im Bios so verändert, wie sie in letzten Bild gezeigt haben und die neue config.plist in die vorhandene EFI rein kopiert und trotzdem kommt, wenn das HDMI Kabel im Mainboard steckt, kein Bildsignal, nachdem der Ladebalken beim 3ten Teil war.