

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 17:58

UPDATE:

1.) Mit dem EFI von Amerco ist die Installation tatsächlich auf Umwegen gelungen.

Wie folgt: Nach der Ersten Installation, ist im Clover Bootmenu (Preboot und Install erschienen)

Notiz: Alles in APFS installiert ohne Partition etc.

Frage 1: Ist das Korrekt, oder deutet dass Preboot auf nen Fehler hin

Fehler: 2-3 Versuche, danach funktioniert das EFI, also 30% dass es startet, wenn es nicht startet, kommt der Fehler oben.

1.) Ruhezustand: Nichts passiert, nur die Maustaste friert ein. Beim klicken der Maustaste, dann auf einmal Anmeldebildschirm mit Passwordeingabe.

= Computer geht also nicht in Ruhezustand.

2.) Systemmeldung: Memory Modules Misconfigured

Notiz: Systemsprache Teilweise Deutsch/English (Obwohl in den Optionen wohl alles auf Deutsch gestellt)

3.) Weitere Fehler aufgrund von fehlenden Wissen derzeit nicht sichtbar, gibt es nen Benchmark?

662 = Single-Core Score

5160 = Multi-Core Score

(VoodooTSCSync.kext + X99Chipset.kext = Keine Änderung)

Hinweis: El Capitan lässt sich mit GTX970 starten, halt nur mit 5MB, aber Betrieb trotzdem

möglich.

Upload: EFI von Amerco mit ein paar Anpassungen

Besonderheiten am EFI: Es ist dort schon Clover 5112 (Offiziell Erst 5109 erhältlich) und statt den aktuellen OptioFixen, werden Ältere verwendet. Ist Kext Utility eigentlich noch Aktuell, es repariert ja irgendwie nur dort, wo man gar keine Kexte mehr installiert?

Ist die Nutzung von Kext Utility noch sinnvoll?