

MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. April 2020, 14:08

Es gibt schon lange keinen Grund mehr, PC00 umzubenennen. Das war in der Anfangszeit nötig, damit Sound erkannt wurde via AppleALC - diese Kext erwartete eben wie sonst zuvor PCI0.