

**In Arbeit**

## **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „DSM2“ vom 19. April 2020, 18:57**

Nein, da sind Sachen drin die da weder was verloren haben noch sonst was...

ACPI Patches die gar keine Funktion bei diesem Board haben, SSDTs die gar nicht für das Board gedacht sind etc...