

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 19:56

Aaahhh, dass ist aber nur ein Flüchtigkeitsfehler, hab es korrigiert. Der Kext ist vollkommen unwichtig, für das System.

Die MSI Seite ist bei mir gerade irgendwie kaputt, auf allen Seiten, kann ich nicht sehen, ob da ein Update gekommen ist.

<https://de.msi.com/Motherboard/support/X99A-MPOWER#down-bios>

MB: X99A (MS-7885)

CPU: 5820@3.20

Memory Size: 32786

VCore: 0.970V

DDR Voltage 1.200V

BIOS Version: E7885IMS.MB0

BIOS Build Date: 07/15/16