

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „DSM2“ vom 19. April 2020, 21:57

Anstatt blind zu kombinieren sollte man schauen was genau schief läuft.

Von was für einem uraltem Bios redest du überhaupt?

Produkt Modell		Bios			
MacPro1,1	Mac Pro	Apple Inc.	MP11.88Z F00S.800.2003E7E271	03/07/2020	Apple Inc.
Product Name	Family	Manufacturer	Bios Version	Bios Release Date	Bios Vendor