

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 22:05

Dafür fehlt mir halt das Wissen, ich weiß nicht, was die ganzen Optionen bei CloverConfigurator bewirken.

Was jeder Einzelne Kext und Treiber bewirkt.

Habe dazu schon einen Beitrag in den Verbesserungsvorschlägen gepostet, weil es Einsteigern helfen könnte, wenn man ungefähr wissen würde, also ein Nachschlagewerk hätte, wo man sehen kann, was etwa FixHPET,GeneratePStates etc. bewirkt. Dadurch könnte man selbst Fortschritte erzielen, sodass man weniger Fragen stellen muss.

Ja, ich habe halt Formulierungsfehler, es war gemeint, dass Amerco die neuste Bios Version mit den neusten MacPro hat, während #33 "nur" ein IMac ist.