

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 22:51

Ich habe mich doch nirgends beklagt bzw. hatte nie das Ziel mich irgendwie zu beklagen, es kann natürlich sein, dass es irgendwie so rübergekommen ist, dass ist halt der Nachteil, von der textlichen Kommunikation. Es war definitiv nicht mein Ziel, irgendwie zu behaupten, dass irgendwas besser ist oder Ähnliches.

Das Einzige was vielleicht stimmt ist nur, dass Amerco halt auch ein X99 System hat, dadurch halt auch testen kann, ob es startet. Wie gut es dann ist, weiß ich natürlich nicht, für mich es ja schon gut, wenn es überhaupt startet.

Werde mal die Vorschläge umsetzen und schauen, was passiert.

Diese ACPI Einträge in der Config. plist habe ich von den Sticky bei A16042 übernommen, dachte wenn es dort ist, kann man es halt mal probieren. Amerco selbst hat nur den Change ECO to EC dort drinnen.

Achtung: Es gibt bei Clover ACPI, aber auch in der EFI