

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Amerco“ vom 19. April 2020, 23:40

[Zitat von Jumanji](#)

Aber funktioniert es denn auch mit den neuen AptioFixen?

Statt Aptio2 = OcQuirks.efi + FWRuntimeService.efi

Kann mit den DSM2 EFI gebootet werden, bei Beitrag #33 schau mal, ob es bei dir startet?

Mit der angegebenen Efi aus #33 konnte ich das System nicht starten.

Meine Config + OcQuirks.efi + FWRuntimeService.efi als Aptio Ersatz -> Boot geht.

Ich bin hier raus, da ich kein Experte fürs Patching bin. Die Config ist da und wie genau was gepatched werden muss, da hoffe ich können andere weiterhelfen.