

**In Arbeit**

## **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „floris“ vom 21. April 2020, 00:19**

Also bei mir geht der Boot von Grivens EFI, d.h. er bootet in den MacOS Installer (allerdings habe allerdings eine CPU spezifische Broadwell-E(P) Modifikation hinzugefügt)

### **Update**

Auf der Broadwell-EP Maschine geht die EFI (mit CPU Type Mode)

Auf der Haswell-EP (12core) geht die EFI nicht

Die gleiche Fehlermeldung