

Titan Ridge & Alpine Ridge Frage

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. April 2020, 16:15

USB-Header für USB2-Kompatibilität (Titan Ridge) ist ja nicht so wichtig. Anders sieht es mit dem Thunderbolt-Header aus. Ist der nicht vorhanden, so bietet das Mainboard/BIOS grundsätzlich keinen Thunderbolt-Support an. Hier kann folgendes helfen:

1. Alternative Firmware auf den Controller flashen
2. zwei Pins am Thunderbolt-Header überbrücken

Letzteres muss gemacht werden wenn kein Thunderbolt-Header-Kabel gesteckt wird, sonst funktioniert die Karte sowieso nicht. Welche Pins das sind, ist hier schon öfter gezeigt worden. Habe gerade kein Bild zur Hand.