

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. April 2020, 18:58

[lg777](#) Dann scheint es Bluetooth oder eine Funkstörung ja nicht zu sein – es sei denn, in den Dongle stört auch was rein, hab ich aber bisher noch nicht gehört.

Ich tippe auf die Catalina-Treiber-Bugs, von denen die RX 5700 ja betroffen ist, weiß es aber nicht. Ob die sich auf diese Weise äußern, kann aber bestimmt [CMMChris](#) beantworten.