

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Mai 2020, 11:29

Wenn man den RAM Takt außerhalb der DDR4 Spezifikation laufen lässt kann das bei manchen Boards passieren. Seit Catalina tritt das Problem nicht mehr bei allen Mainboards auf, bei einigen aber nach wie vor. Es gibt dafür keine andere Lösung als den RAM Takt entsprechend zu reduzieren. Probiere folgende Frequenzen durch:

- 3733MHz (MacBook Air 2020)
- 2933MHz (Mac Pro 2019)
- 2666MHz (iMac Pro)

Mit mindestens einer davon sollte der Bug verschwinden.