


Erledigt

Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „timmtomm“ vom 3. Mai 2020, 17:22

[bossy22](#) hast Du in den Systemeinstellungen / Energie sparen den Punkt "Wenn möglich, Ruhezustand für Festplatten aktivieren" abgewählt, bzw. ändert sich damit das Verhalten der externen USB3 Festplatte?



&

Funktionieren alle USB Ports so wie sie sollen, bzw. ist das Verhalten an allen USB ports DIREKT AM MAINBOARD, NICHT AM GEHÄUSE genauso?

Gruß

timmtomm