

Erledigt

Intel Core I7-2670QM - diverse Probleme

Beitrag von „elias_bnr“ vom 4. Mai 2020, 23:22

Windows EFI ist auf der SSD und Clover EFI ist auf der HDD. Sind beide getrennt