

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „RTK59“ vom 5. Mai 2020, 18:01

## [Zitat von CMMChris](#)

Wenn man den RAM Takt außerhalb der DDR4 Spezifikation laufen lässt kann das bei manchen Boards passieren. Seit Catalina tritt das Problem nicht mehr bei allen Mainboards auf, bei einigen aber nach wie vor. Es gibt dafür keine andere Lösung als den RAM Takt entsprechend zu reduzieren. Probiere folgende Frequenzen durch:

- 3733MHz (MacBook Air 2020)
- 2933MHz (Mac Pro 2019)
- 2666MHz (iMac Pro)

Mit mindestens einer davon sollte der Bug verschwinden.

Habe es jetzt ein paar Tage getestet, das hat mein Problem gelöst, danke.

## [DerTschnig](#)

Das Problem, dass der Xcode plist Editor manchmal einfach Typen geändert hat, hatte ich auch schon.

Was anderes:

Manchmal dauert es nach dem sleep etwas bis er wieder im WLAN ist. Kennt jemand das Problem? (Manchmal ist es auch sofort wieder da... Habe eine original Apple Wifi/BT Karte im PCIe Adapter)