

**Erledigt**

## **DELL Optiplex 3050, OSX 10.15.4**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2020, 23:19**

Ok.... einen habe ich noch... 😊

Benenne die aktuelle config.plist, unter /EFI/CLOVER, zu "config-alt.plist" um und packe die hier beiliegende an deren Stelle.

Setze im BIOS den Speicher wieder auf 64MB und teste es erneut.