

Erledigt

WebCam nicht erkannt - USB Port Problem?

Beitrag von „Doburo“ vom 7. Mai 2020, 21:21

[Basti Wolf](#)

Hatte das Problem auch bei meinem T530.

Füge die angehängte Datei mal ein und zusätzlich auch noch die usbinjectall.kext.

Die Datei nach --> ACPI->patched einfügen im EFI Ordner.

Das sollte dein Problem lösen.