

Erledigt

ASUS Areion 10g mit 10.14.6 wird nicht erkannt

Beitrag von „Tirom“ vom 8. Mai 2020, 17:35

DSM2

Das hab ich schon probiert und nun auch noch mal mit der aktuelleren 3.1.100. Es kommt immer "No Aquantia network adapter found". Hier sollte zumindest ein Eintrag erscheinen und dann [verändert man die updatedata.xml](#). Bei mir leider nicht, vermutlich, weil die Device IDs von macOS-Update damals verbogen wurden. Diese IDs hab ich auch schon hinzugefügt: Keine Veränderung. Vermutlich muss ich noch in die agnicvm64.sys reinschauen, kann ich aber nicht 😊

Im Device Manager von Win10 erscheint auch ein unbekannter Ethernet Controller. Wenn ich meine IDs im Treiber hinzufüge, unterbindet Win10 die Installation mit der Information: Falscher Hashwert.

Den Apple Win10 Bootcamp-Treiber habe ich leider nicht, da alle Quellen auf das gleiche File verweisen, welches es nicht mehr gibt.

Könnte ich mit dem ethtool unter Linux die IDs wieder gerade ziehen?