

Erledigt

Roland Quad-Capture Problem bei der Aufnahme bei Asus P5Q EM und auch Gigabyte GA-G31-M

Beitrag von „e4535030“ vom 15. Mai 2020, 16:50

Scheinbar injekted Clover da irgendwas aus dem Bios beim Boot. Das ist aber nicht immer korrekt.

Die Bus Frequenz sollte aber soweit ich weiß korrekt eingetragen sein, sonst kann es zu Stotterndem Audio oder anderen Seltsamen Problemen kommen.

Hat das bei dir geholfen?