

# LG Blu-ray Discewriter BH10LS30 in Hackintosh build

Beitrag von „foroforo“ vom 16. Mai 2020, 15:03

Hallo Al6042

vielen Dank für Deinen post, ich glaube, das ist das Problem: ich habe ja 2 M2 PCIe x4 SSD Platten direkt auf dem Designare verbaut.

D.h. falls ich dadurch einen vordem Writer belegten SATA Anschluß blockiere, Kanne gar nicht erkannt werden richtig?

Mit anderen Worten, damit er doch erkannt wird , müßte er - um sicher zu gehen- an SATA 3/3 angeschlossen werden, meine ich .

Kann das so richtig sein?

Danke und viele Grüße nach Mannheim

foroforo