

BT-problem seit Catalina vermutlich keine firmware geladen

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2020, 12:43

Interessanter Punkt...

Ich kann meinen BT-Anteil ohne die Kexte tatsächlich nicht nutzen.

Gibt es da vielleicht Unterschiede in den verbauten BT-Chips?

```
Remote Wakeup: 0x00000000
Vendor ID: 0x05AC
Product ID: 0x8290
```