

Neues Tool: G-Flash - "flashrom"-GUI für macOS

Beitrag von „Sascha_77“ vom 18. Mai 2020, 20:52

Eventuell ein Fehler in G-Flash. Hast Du mal die Ausgabe aus dem Programm? Bei den BIOS Chips kann es passieren, dass "flashrom" 3 potentielle Typen erkennt. Kann sein, dass die If-Abfrage noch nicht sauber arbeitet.