

Neues Tool: G-Flash - "flashrom"-GUI für macOS

Beitrag von „grt“ vom 19. Mai 2020, 09:21

die ' ' hatten mich ein wenig gewundert, liessen sich sogar wegmachen, nur hatte das keinen effekt, ebensowenig, wie das nachträgliche ändern der chipbezeichnung.

gut zu wissen, dass es nicht die zange war... ich wollte schon dran zweifeln.

ich muss nachher sowieso noch mal ran ans notebook, ich teste dann noch mal.

die nervige piepserei geht weg, wenn man bios zurücksetzt, und den ganzen securitykram noch einmal deaktiviert?

die waren alle schon deaktiviert, daher dachte ich, man bliebe dadurch von der piepserei verschont...