

MSI X570 Unify + Ryzen 9 3900X - OpenCore

Beitrag von „Aluveitie“ vom 19. Mai 2020, 10:32

[barrrrt](#) Ein vergessener USB Dongle kann schon mal Sleep verhindern. Ein Neustart bevor der Rechner im Sleep war deutet eher darauf hin das irgendwas den Eintritt in Sleep verhindert hat und dann das Timeout mit KP zugeschlagen hat.

Am besten mal das pmset log kontrollieren.