

Erledigt

## Neueres Kext AppleIntelE1000e.kext verursacht crashdump

Beitrag von „al6042“ vom 20. Mai 2020, 18:18

Ggf. lassen sich die beiden Kexte einfach nicht aus der EFI heraus laden.

Vereinzelt kann das vorkommen.

An der Stelle empfiehlt sich aber auch der Umstieg auf den IntelMausiEthernet, der das aus der EFI heraus einwandfrei kann und auch schon im meinem alten Z87X-D3H zum Einsatz kam.