

Erledigt

RAM upgrade, OSX erkennt nur 2100 MHz anstatt 3200 MHz

Beitrag von „DSM2“ vom 26. Mai 2020, 14:44

Die Module sind identisch? Sprich das selbe kit erneut?

XMP Profil im Bios geladen?

Welchen Bootloader nutzt du?

XMP Detection enabled in der config.plist?