

**Erledigt**

## **RAM upgrade, OSX erkennt nur 2100 MHz anstatt 3200 MHz**

**Beitrag von „dcpro11“ vom 26. Mai 2020, 15:32**

DSM2 Danke, war anscheinend XMP das Problem. War ausgeschaltet im BIOS.

komisch dass es davor die 3200 MHz erkannte, auch mit XMP ausgeschaltet. Nur erst nach upgrade von 16gb auf 32gb, nicht mehr.

