

**Erledigt**

## **RAM upgrade, OSX erkennt nur 2100 MHz anstatt 3200 MHz**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 26. Mai 2020, 15:41**

Zuvor war XMP halt eingeschaltet. Wenn man am RAM was ändert deaktiviert sich XMP bei vielen Boards automatisch.