

Das offizielle 10.15.5 Catalina ist erschienen

Beitrag von „itisme“ vom 27. Mai 2020, 22:45

Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Fehler bei mir in der Konfiguration liegt.

Ich hab damals eine fertige Device Property Injection aus dem Netz genommen, die zwar das interne Display korrekt angesteuert hat, aber auch damals schon die DP und HDMI Ports nicht. All meine eigenen Versuche, das per Hackintool zu patchen brachten nicht mal das interne Display zum Laufen.

Ich hab mir nun nochmal die (englische) Anleitung zum Connectors-Patching per Hackintool angeschaut, jedoch **verstehe ich die Zusammenhänge zwischen Index, Bus-ID und Port einfach nicht.**

Ich bin mir jetzt unsicher, ob das hier zu weit führt und über nen separaten Thread - vielleicht gibt es ja schon einen? - behandelt werden sollte?