


Hilfe bei USB C


Beitrag von „fettfoen“ vom 30. Mai 2020, 13:11

Hallo ich bräuchte Hilfe bei der Einrichtung meiner beiden USB C 3.1 Ports bzw. Thuderbolt (eher optional).

Die beiden USB C Anschlüsse laufen wohl über einen anderen Controller anstelle des XHC. Diese sollten somit nicht von dem Port Limit betroffen sein?! Die Anschlüsse bzw. der USB C/Thunderbolt Controller wird bei mir im Hackintool unter USB bzw. PCI nicht gelistet. Schließe ich jedoch einen USB Stick an und starte den Rechner neu, wird mir unter USB ein weiterer Eintrag angezeigt "AppleUSBXHCIAR 0x00 DSL6540 USB 3.1 Controller ..." (siehe Bild).



Unter dem Reiter PCI wird dieser nun auch gelistet:



Ist es überhaupt möglich die Anschlüsse Hot-Plug fähig zu machen? Thunderbolt wäre mir zunächst egal, aber es wäre erste Sahne wenn man die USB 3.1 zum Laufen bringen könnte. Meine EFI habe ich ebenfalls angehängt.

Danke