

T440p + DW1820A + macOS 10.15.4 = Freeze beim booten

Beitrag von „grt“ vom 31. Mai 2020, 10:29

bei solchen erscheinungen kann ein properties eintrag helfen, dort wo du auch den "compatible " gesetzt hast: pci-aspm-default 0 (number)