

# HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „fettfoen“ vom 31. Mai 2020, 15:08

[Raptortosh](#)

Ich kenn es aus der Vergangenheit auch zunächst in ein DOS zu booten und von dort aus zu flashen. Die Anwendung von fptw64 hat jedoch unter Windows einwandfrei funktioniert und das Flashen lief ohne Hürde durch. Die Mac Adresse hat auch überlebt :-D.

[apfelnico](#)

USB C Hotplug funktioniert seitdem ich das BIOS geflashed habe und dementsprechend die Einstellungen unter Thunderbolt vorgenommen wurden. Ich schaue später nochmal in die SSDT und versuche zu verstehen was du geschrieben hast.

Könnte bitte jemand meine SSDT welche ich oben angehängt habe demensprechend abändern? Würde diese dann nochmal versuchen.

Danke

LG

ff