

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 09:45

Der NVRAM-Reset von OC hat aber wesentlich andere Wirkung als der NVRAM-Reset von Clover.

Das ist nirgendwo dokumentiert, aber ich habe es nun mehrfach festgestellt. Natürlich habe ich mir die Einträge mithilfe von OC selber zerschossen, das ist mir schon klar. Ich würde aber gerne verstehen, was da passiert ist und wo die Unterschiede liegen. Ich finde es nicht normal, daß OC auch einen in derselben EFI liegenden Microsoft-Bootloader so verändert, daß dieser nicht mehr brauchbar ist.