

Erledigt

NuC DC3217BY High Sierra

Beitrag von „g-force“ vom 8. Juni 2020, 22:37

Zwei Reboots während der Installation sind völlig normal, schau mal genau auf die verschiedenen Booteinträge.