

In Arbeit

Dell Latitude 7370 | 10.15.5 | m5-6Y57 | HD515 | DW1820A

Beitrag von „marcu5“ vom 9. Juni 2020, 12:36

die Kiste läuft noch mit Clover. Wollte einen späteren port auf Opencore versuchen. aber der fehler wird sicher bei beiden bootloadern sein.

habe mir den thread der DW1820A durchgelesen. weiß leider nicht ob ich den 32Ohm pin habe oder nicht. gehe jetzt mal von nein aus xD

Code

1. `sudo pmset -a standby 0`
2. `sudo pmset -a autopoweroff 0`

leider keinen erfolg.