

Installationsproblem auf Acer Aspire A515-52G

Beitrag von „certy“ vom 11. Juni 2020, 19:07

Die Annahme, dass der EFI Ordner nicht korrekt auf der SSD übernommen wurde war korrekt. Der Clover Configurator hat anscheinend die Treiber verändert oder es wurde nicht richtig übertragen. Jetzt läuft macOS jedenfalls auch ohne Bootstick. 😊