

Erledigt

# Catalina nicht updatebar, USB-Ports seltsame Funktion

Beitrag von „So\_ein\_HackMac“ vom 13. Juni 2020, 11:32

Nachdem ich nach der Anleitung für OC doch recht erfolgreich versagt habe, habe ich die EFI von [ternes3](#) genommen (vielen Dank dafür). Hat dann auch erst nach dem 20sten Anlauf geklappt, da ich die BIOS-Einstellungen irgendwie nicht alle gefunden habe. Aber nun:

- Die Installation von 10.15.3 reibungslos geschafft,, alle USB-Ports funktionieren, wie sie sollen und Audio hat auf Anhieb geklappt.
- Update auf 10.15.5 lief reibungslos durch und ist jetzt auch drauf.

Einzigster Stolperstein: DualBoot!

Leider wird Windows über das Bootmenü von OC zwar gestartet, jedoch folgt relativ umgehend der Fehler "ACPI\_BIOS\_ERROR". Genau wie es [the\\_viking90 in diesem Beitrag](#) geht es mir auch. Ein Umstellen im Bios und Windows startet normal, der Start über OC-Menü endet mit dem Fehler.

Die Vorschläge (und [auch diese hier](#)) habe ich alle ergebnislos versucht, hat alles nichts gebracht. Für Hilfe zur Behebung dieses Problems wäre ich dankbar.