

Erledigt

GA X79-UD3 | i7 3930K - Hackintosh Problematik

Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. April 2013, 22:25

Noch etwas, benutze nicht die USB 3.0-Ports und die SATA 3.0 Ports beim installieren, sondern jeweils nur die 2.0-Ports!