

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „ralf.“ vom 16. Juni 2020, 08:50

Oft sind es die USB-Ports neben dem Lan die man meiden sollte [HowTo: RYZEN - El Capitan - Catalina](#)