

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Juni 2020, 09:02

[Zitat von smfoo](#)

Eine Möglichkeit nur etwas beim PCIe Slot des Wifi Adapters zu ändern habe ich nicht.

Doch, mittels device properties. Aber ja wenn ASPM deaktiviert ist sollte das nicht die Ursache sein. Ggf. mal in Hackintool in die PCI Liste schauen und prüfen ob ASPM wirklich auf "disabled" steht.