

Kein USB 2.0 mehr (nur 3.0) / alt: Hackintool Hilfe Auflösung 2560x1440 HD4400

Beitrag von „itisme“ vom 19. Juni 2020, 20:41

Unter Mojave ging USB 2.0 noch, ich hab aber fürs Upgrade auf Catalina einiges aus dem EFI-Ordner und der Config geschmissen, was ich meinte, nicht mehr zu brauchen.

Vielleicht hat ja jmd. nen Tipp, was auf jeden Fall für die USB 2-0 Unterstützung vorhanden sein sollte?

Meinen CLOVER-Ordner findet ihr vier Posts weiter oben. Getestet hab ich "FixUSB" in der Config und XHci-Treiber (.efi) und FakePCI_Xhci.kext.