

neue Hardware + Umstieg auf OpenCore mit bestehender SSD / Catalina-Installation

Beitrag von „katte2000“ vom 25. Juni 2020, 15:19

Cool. Mach ich und melde mich!

Danke schon mal!

Sooooo, habe ich angehängt das Log-file.

Hier liegt vermutlich der Hund begraben, kann es jedoch nicht ganz deuten.

12:621 06:784 OCB: Should boot from 1. MacSSD (T:2|F:0|G:0|E:0|DEF:0)

12:636 00:014 OCB: Perform boot MacSSD to dp
PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0x0,0xFFFF,0x0)/HD(2,GPT,9B2962D8-CA91-4EC9-8798-
DEC3666098BA,0x64028,0x1BEC0460)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-
01F4042E6842,E70592CB2F53FB4A82F2A9ED40DAC9DD)\5CB0B6DD-5841-4EDC-810C-
CC8C6BF3F046\System/Library\CoreServices\boot.efi (0/0)

12:646 00:010 OCB: Matching <> args on type 2 0

12:653 00:006 OCABC: Recovering trashed GetMemoryMap pointer

12:667 00:014 AAPL: [EB|#LOG:INIT] 2020-06-25T17:59:41

12:674 00:006 AAPL: [EB|#VERSION] boot.efi 422.100.16~12 (Official), built 2020-02-
29T00:57:17-0800

12:681 00:006 AAPL: [EB|#BUILD] BUILD-
INFO[302]:{"DisplayName":"boot.efi","DisplayVersion":"422.100.16~12","RecordUuid":"AAF42922-
13FE-44A3-A69C-7D0198F7BFA2","BuildTime":"2020-02-29T00:57:17-
0800","ProjectName":"efiboot","ProductName":"boot.efi","SourceVersion":"422.100.16","BuildVersion":"12",}

12:688 00:006 AAPL: [EB|`H:IS] Err(0xE) @ GV boot-signature

12:694 00:006 AAPL: [EB|`H:IS] Err(0xE) @ GV boot-image-key

12:701 00:006 AAPL: [EB|#H:IS] 0

12:708 00:006 AAPL: [EB|#WL:MODE] 0

12:715 00:006 AAPL: [EB|#CONFIG:SRC] <default>