

Erledigt

Neuer Hackintosh scheitert bereits bei der Installation

Beitrag von „meskin“ vom 25. Juni 2020, 15:47

ich habe alles gelesen und habe trotzdem nichts verstanden. am ende habt ihr nicht erklärt wie es weiter gegangen ist. zuerst heißt es ein anderer bios nehmen aber dann sagte der kollege das es trotzdem nicht funktioniert. bitte klärt mich auf wenn es geht und danke im voraus

ich habe ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA