

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „nights“ vom 26. Juni 2020, 01:57**

[IndioX](#)

Irgend was macht der Mac ja bei dem 2. Start automatisch anders so das es dann funktioniert... diese Parameter müsste mann wissen und von Anfang an setzen können... So könnte man wahrscheinlich nicht nur das UAD Problem sondern viele Probleme mit der Titan Ridge Thunderbolt 3 lösen...