

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „itisme“ vom 28. Juni 2020, 20:00

[Zitat von tegvlarivs](#)

Bei mir geht gerade keine Variante der itlwm mehr. Soll ich mal die Karte vom einen in den anderen Slot stecken? 😊 (Thinkpad T460s)

Bei mir gab es jetzt erstmalig ein Problem mit der neuen Kext. Da ging dann nach einem Neustart auch die vorherige Version nicht mehr.

Ich musste den **Rechner kpl. stromlos** machen, dann funktionierte wieder alles problemlos.

Ich verwende deshalb (und zum Testen) erstmal wieder die vorletzte Version, mit der bei mir der Fehler bisher nicht aufgetreten ist.

**Unterstützte Karten:**

[Hier.](#)