

Ryzen OpenCore 0.5.8 Catalina Sleep Problem

Beitrag von „hackimike“ vom 28. Juni 2020, 20:04

Hallo,

ich habe nach erneuter Suche hier im Forum & Internet meine USB Konfiguration nochmal überarbeitet. Allerdings habe ich immer noch Probleme mit dem sleep/wake und komme nicht mehr weiter 😞

1. Verbundene USB sticks werden nach dem wake als inkorrekt getrennt gemeldet. Versuche die Memory Taktung von 3.2GHz auf 2.9GHz/2.1GHz zu reduzieren waren leider nicht erfolgreich. Komischerweise funktioniert das NUR mit einem USB2 stick am USB-C port (ein USB-C Geräte habe ich aktuell noch nicht, konnte das daher noch nicht testen) ?!

2. Bei angeschlossenem Headset (Plantronics Blackwire 310) schläft der Hacki nicht richtig ein (Bildschirm wird schwarz, CPU & Lüfter laufen weiter) und kann nur durch Ausschalten/Einschalten wieder gestartet werden.

Anbei meine EFI (OpenCore 0.5.9, ohne Ressourcen des Grafik Boot) und ein Screenshot aus dem Hackintool. Ich wäre für einen Hinweis wirklich dankbar.

Viele Grüße,

Michael