

# Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „tegvlarivs“ vom 28. Juni 2020, 23:26

[Zitat von itisme](#)

Bei mir gab es jetzt erstmalig ein Problem mit der neuen Kext. Da ging dann nach einem Neustart auch die vorherige Version nicht mehr.

Ich musste den **Rechner kpl. stromlos** machen, dann funktionierte wieder alles problemlos.

Ich verwende deshalb (und zum Testen) erstmal wieder die vorletzte Version, mit der bei mir der Fehler bisher nicht aufgetreten ist.

**Unterstützte Karten:**

[Hier.](#)

Alles anzeigen

komplett stromlos bedeutet in diesem fall: interne batterie abklemmen?