

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Juli 2020, 10:04**

[lev92](#) Ja, ich hab das bei mir gemacht. Wie gesagt, kein einfaches Unterfangen. In meinem Fall war ein Herauslöten des Chips erforderlich, weil die Verbindung mit dem SOIC-8-Clip einfach nicht stabil genug war und das Flashen davor immer fehlgeschlagen ist. Jetzt funktioniert es aber perfekt und mein Thunderbolt läuft genau wie am echten Mac (inkl. Thunderbolt-Netzwerkfähigkeit/Thunderbolt-Bridge, Controller wird wie am echten Mac korrekt unter "Thunderbolt" in den Systeminformationen aufgeführt, Thunderbolt-RAIDs werden unterstützt usw.).