

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „MacPeet“ vom 2. Juli 2020, 16:09

...und in einer SSDT wird auch keine andere ID injected?

schau doch bitte nochmal ins ioreg, welche ID dort aufläuft!

eigentlich geht die 15 recht gut mit der Klinke ohne Rauschen, man muss halt nur manuell umstellen

diese Zusatzdateien gegen das Rauschen, die für ID 28 noch gebraucht wurden, werden bei der 15 nicht mehr gebraucht